



**DOSSIER INFORMATIVO FEBRERO 2006**



**ASOCIACION DE VECINOS Y  
PROPIETARIOS CAN MAIOL**



## **ASOCIACION DE VECINOS Y PROPIETARIOS CAN MAIOL**

AVD MINERVA 15 . CAN MAIOL . TEL 630515289  
08184 PALAU-SOLITA I PLEGAMANS (BARCELONA)

NIF G 62408422 CC CAIXA PENEDES 2081 0419 03 3300002350  
www.canmaiol.net email info@canmaiol.net

### **JUNTA GESTORA**

		
<b>ANA MARIA FERRER</b> PRESIDENTA	<b>ANTONIO SANCHEZ</b> SECRETARIO	<b>CARLOS INFANTE</b> TESORERO

### **EDICION**

EDITA  
DISEÑO Y REDACCION

AAVV Y PROPIETARIOS CAN MAIOL  
CARLOS INFANTE

### **CONTENIDO**

RECORDATORIO DE BUENAS PRÁCTICAS	PAG 03
SEAMOS CIVICOS	PAG 04
CONVOCATORIA REUNION ORDINARIA DIA 08/MARZO/2006	PAG 05
INFORM ECONOMICO EJERCICIO 2005	PAG 06
VISITAR LA PAGINA WEB	PAG 08
REUNIONES Y ACTUACIONES	PAG 09
INFORME CURSO DE LAS OBRAS	PAG 12
DELEGACION DE VOTO	PAG 27



# AVISO IMPORTANTE

## RECORDATORIO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

 <p><b>ESCOMBROS EN LA VIA PUBLICA</b>        NUESTRA URBANIZACION NO ES EL VERTEDERO MUNICIPAL. ES POR ELLO QUE LOS ESCOMBROS DE LAS OBRAS <i>NO DEBEN VACIARSE EN LAS CALLES NI SOLARES</i>. ESTO PERJUDICA A LA IMAGEN DE LA URBANIZACION Y SOBRE TODO DESTROZA LOS NEUMATICOS DE LOS AUTOMOVILES. DICHS ESCOMBROS DEBEN SER LLEVADOS A LA DEIXALLERIA MUNICIPAL</p>	<p><b>RECICLAJE</b></p> <p>DEPOSITAR LOS ELEMENTOS NO RECICLABLES EN LOS CONTENEDORES A TAL FIN.        MUEBLES, HIERROS, ARBUSTOS, ACEITES LUBRICANTES, MATERIAS PELIGROSAS ETC , SE DEBEN LLEVAR A LA DEIXALLERIA MUNICIPAL.</p> <p><b>HORARIO DEIXALLERIA</b>        LUNES A SABADO DE 9.3 A 13 Y 16 A 19 H        DOMINGOS DE 9 A 14 H        MARTES Y FESTIVOS CERRADO</p>
<p><b>PODA DE ARBOLES Y VALLAS</b></p> <p>LAS RAMAS, FOLLAJE Y DEMAS RESIDUOS PROPIOS DE LA PODA DEBERAN SER RECICLADOS EN LA DEIXALLERIA MUNICIPAL, O EN SU DEFECTO SE DEBEN DEPOSITAR LOS MARTES AL LADO DE LOS CONTENEDORES EN BOLSAS GRANDES DE PLASTICO</p>	 <p><b>WASTE DISPOSAL BASURAS</b></p> <p>SE AGRADECERIA QUE LOS FINES DE SEMANA, AL NO HABER RECOGIDA DE BASURA, NO SE LLENEN A REBOSAR LOS CONTENEDORES, YA QUE SE QUEDA HASTA EL LUNES FUERA DE LOS MISMOS, CON EL CONSIGUIENTE PERJUCIO PARA TODOS LOS VECINOS Y COPROPIETARIOS</p>
 <p><b>HUMO Y OLORES</b></p> <p>EN NUESTRA URBANIZACION, A SER ZONA URBANA, QUEDA PROHIBIDA LA QUEMA DE ARBUSTOS Y OTROS RESIDUOS, POR LO QUE ESTOS DEBERAN SER LLEVADOS A LA DEIXALLERIA MUNICIPAL</p>	 <p><b>NO AUTOMOVILES VELOCIDAD Y PRECAUCION</b></p> <p>NUESTRA URBANIZACION ES UNA ZONA RESIDENCIAL, Y COMO TAL SE HA DE DISMINUIR LA VELOCIDAD DE NUESTROS VEHÍCULOS TOMAR PRECAUCION EN LOS CRUCES DE LAS CALLES PARA EVITAR ACCIDENTES QUE NADIE DESEA.</p>

**DADO QUE ESTAS PRACTICAS SON SISTEMATICAMENTE VULNERADAS, LA AAVV, A TRAVES DE SU JUNTA DE GOBIERNO, DENUNCIARA A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES LOS HECHOS QUE SUPONGAN UN DETERIORO DEL ENTORNO A SI COMO LAS ACTIVIDADES QUE PONGAN EN PELIGRO LA NORMAL CONVIVENCIA DE ESTA COMUNIDAD.**

# SEAMOS CIVICOS

## Telèfons

112  
93 864 80 56  
93 864 96 96  
639 11 67 74 / 93 864 91 29  
93 713 02 64  
93 713 08 17  
606 79 37 47

## útils

Bombers  
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans  
Policia local de Palau-solità i Plegamans  
ADF de Palau-solità i Plegamans  
Ajuntament de Polinyà  
Policia local de Polinyà  
ADF de Polinyà (Serveis de vigilància)



Ajuntament de Polinyà  
Regidoria de Medi Ambient



Polinyà



Ajuntament de  
Palau-solità i Plegamans  
Regidoria de Medi Ambient



## ESCOMBROS EN LA VIA PÚBLICA

NUESTRA URBANIZACION NO ES EL VERTEDERO MUNICIPAL. ES POR ELLO QUE LOS ESCOMBROS DE LAS OBRAS *NO DEBEN VACIARSE EN LAS CALLES NI SOLARES*. ESTO PERJUDICA A LA IMAGEN DE LA URBANIZACION Y SOBRE TODO DESTROZA LOS NEUMATICOS DE LOS AUTOMOVILES. **DICHOS ESCOMBROS DEBEN SER LLEVADOS A LA DEIXALLERIA MUNICIPAL**

### HORARIO DEIXALLERIA

LUNES A SABADO DE 9.3 A 13 Y 16 A 19 H  
DOMINGOS DE 9 A 14 H  
**MARTES Y FESTIVOS CERRADO**


### PODA DE ARBOLES Y VALLAS

LAS RAMAS, FOLLAJE Y DEMAS RESIDUOS PROPIOS DE LA PODA DEBERAN SER RECICLADOS EN LA DEIXALLERIA MUNICIPAL, O EN SU DEFECTO SE DEBEN **DEPOSITAR LOS MARTES AL LADO DE LOS CONTENEDORES EN BOLSAS GRANDES DE PLASTICO**

### MUEBLES Y TRASTOS VIEJOS

MUEBLES Y TRASTOS VIEJOS, SE DEBEN LLEVAR A LA DEIXALLERIA MUNICIPAL O BIEN **DEJARLOS LOS MARTES JUNTO A LOS CONTENEDORES**, YA QUE EL MIERCOLES A PRIMERA HORA SON RECOGIDOS. OTRA OPCION ES LA DE LLAMAR AL AYUNTAMIENTO PARA QUE PASEN A RECOGERLOS A DOMICILIO.

TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO 938648055



# CONVOCATORIA REUNION

PARA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA PARA EL PRÓXIMO **DIA 08 DE MARZO 2006** A LAS **19H** EN PRIMERA CONVOCATORIA Y A LAS 19H30M EN SEGUNDA CONVOCATORIA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA MASIA CAN CORTES


## ORDEN DEL DIA

- **ESTADO Y APROBACIÓN CUENTAS DEL EJERCICIO 2005**
- **PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2006**
- **RENOVACIÓN DE LA JUNTA**
- **PROGRESO DE LAS OBRAS**
- **RUEGOS Y PREGUNTAS**

DADA LA IMPORTANCIA DE LOS ASUNTOS A TRATARSE AGRADECERÍAMOS SU PERSONAL ASISTENCIA. EN EL SUPUESTO DE NO SERLE POSIBLE, SEPA QUE PUEDE DELEGAR SU REPRESENTACIÓN Y VOTO, EN PERSONA DE SU CONFIANZA, DEBIDAMENTE AUTORIZADA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16.2 DE LA L.P.H. SE HACE CONSTAR QUE TODO PROPIETARIO QUE NO SE ENCUENTRE AL CORRIENTE DE PAGO DE LOS RECIBOS EMITIDOS, PODRÁ SER PRIVADO DEL DERECHO DE VOTO, TODO ELLO EN APLICACIÓN DEL ARTICULO 15.2 DE LA MISMA LEY, SIENDO LOS PROPIETARIOS DEUDORES A FECHA DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003

<b>FINCA</b>	<b>DIRECCION</b>	<b>NUM</b>	<b>PROPIETARIO</b>
200/09	CAMI DE LA SERRA		PEDRO ROSSELL
200/12	CAMI DE LA SERRA		SR MARIO PEDRO
200/13	CAMI DE LA SERRA		PEDRO ROSSELL
201	MINERVA	5	JOSE BADAL TENA
301/A	PASAJE MINERVA	6	VIÇENÇ CRUELLS TORRES
501/15	CAMI DE LA SERRA		EDUARDO LLUZAR LOPEZ
501/16	CAMI DE LA SERRA		EDUARDO LLUZAR LOPEZ
501/17	CAMI DE LA SERRA		EDUARDO LLUZAR LOPEZ

# INFORME ECONOMICO EJERCICIO 2005



## DIARO AAVV CAN MAIOL 2005

FECHA	CONCEPTO	INGRESO	GASTO	SALDO
MAY	PAGO ANUAL SRA MANOLA	84,00		
MAY	PAGO ANUAL SR RIVALTA	84,00		
18/04	CONFECCION DOSSIER ABRIL		130,00	
18/04	JORBACHS		37,58	
21/07	RETIRADO CUENTA CORRIENTE	600,00		
21/07	FLORISTERIA EVA SR BOTELLA			
01/09	CONFECCION DOSSIER AGOSTO		130,00	
01/09	JORBACHS		193,73	
AGO	PAGO ANUAL ANGELS VIVES	84,00		
19/07	RECARGA MOVISTAR		5,00	
26/07	JORBACHS		3,72	
28/07	JORBACHS		9,33	
01/09	PAGO ANUAL SR PARERA	84,00		
06/10	RECARGA MOVISTAR		30,00	
3/11	JORBACHS		6,38	
07/11	JORBACHS		17,20	
01/12	JORBACHS		0,70	
23/11	JORBACHS		2,09	
01/01	COMISIONES		15,14 €	
01/01	REMESA DOMICILIACIONES	63,00 €		
01/01	REMESA DOMICILIACIONES	903,00 €		
03/01	RETENCIONES IRC		0,38 €	
03/01	INTERESES	2,54 €		
14/02	REGISTROS.NET		184,44 €	
03/04	RETENCIONES IRC		0,42 €	
03/04	INTERESES	2,77 €		
07/04	REMESA DOMICILIACIONES	63,00 €		
01/07	REMESA DOMICILIACIONES	903,00 €		
07/04	COMISIONES		15,14 €	
01/07	REMESA DOMICILIACIONES	63,00 €		
01/07	REMESA DOMICILIACIONES	903,00 €		
01/07	COMISIONES		15,14 €	
03/07	RETENCIONES IRC		0,46 €	
03/07	INTERESES	3,07 €		
05/07	DEVOLUCION RECIBO JM REINOSO		21,00 €	
16/07	COMISIONES		0,35 €	
20/07	TRASPASO CAJA		600,00 €	
03/10	RETENCIONES IRC		0,48 €	
03/10	INTERESES	3,22 €		
20/10	REMESA DOMICILIACIONES	63,00 €		

20/10	REMESA DOMICILIACIONES	924,00 €		
20/10	COMISIONES		15,14 €	
23/10	DEVOLUCION RECIBO JOAN PEDRALS		21,00 €	
26/10	REMESA DOMICILIACIONES	21,00 €		
26/10	COMISIONES		0,35 €	
27/10	DEVOLUCION RECIBO JULIA PERDIGUERO		21,00 €	
02/11	TRANFERENCIA FELIX GARCIA		21,00 €	
05/11	COMISIONES		0,35 €	
	<b>TOTAL</b>	<b>4.843,60 €</b>	<b>1.497,52 €</b>	<b>3.346,08 €</b>

## RESUMEN EJERCIO 2005

	DEBE	HABER
SALDO INICIAL CAJA	183,73 €	
SALDO INICIAL BANCO	9.812,74 €	
RESULTADO EJERCICIO 2005	3.346,08 €	
SUBENCION AYUNTAMIENTO EJERC 2004	800,00 €	
SALDO BANCO A 31/12/05		13.598,55 €
SALDO CAJA A 31/12/005		554,00 €
<b>SALDOS EJERCICIO</b>	<b>14.152,55 €</b>	<b>14.152,55 €</b>

## PREVISION EJERCIO 2006

GASTOS		2005 PREVI	2005 REAL	2006 PREVI
<b>CUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	COMPRAS Y APROVISIONAMIENTOS	500,00 €	0,00 €	6.000,00 €
	REPARACIONES Y CONSERVACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	CAMARA PARCELISTAS	800,00 €	0,00 €	0,00 €
	GESTORIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SERVICIOS BANCARIOS	80,00 €	48,21 €	50,00 €
	SUMINISTROS	100,00 €	35,00 €	300,00 €
	DEVOLUCIONES	0,00 €	21,00 €	0,00 €
	TRIBUTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	CONFECCION DOSSIERS.PAPELERIA	1.000,00 €	530,73 €	600,00 €
	CONFECCION PAG WEB Y ALOJAMIENTO	250,00 €	184,44 €	200,00 €
	FIESTA CAN MAIOL	500,00 €	0,00 €	800,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>3.230,00 €</b>	<b>819,38 €</b>	<b>7.950,00 €</b>
INGRESOS		2005 PREVI	2005 REAL	2006 PREVI
<b>CUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>			
	INTERESES BANCARIOS	0,00 €		
	INGRESOS EXTRAS	0,00 €		
	CUOTAS SOCIOS	4.200,00 €		4.200,00 €
	<b>TOTAL</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>4.179,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>

VISITAR LA PAGINA WEB  
ES DE TODOS NOSOTROS



[Principal](#) | [Actividades](#) | ["La Revista"](#) | [Fotografías](#) | [Foro](#) | [Junta Gestora](#) | [Mapa](#)

[Principal <<](#)



[info@canmaiol.net](mailto:info@canmaiol.net)

Domingo 26 Febrero del 2006

**CANMAIOL.NET**

Enviar vuestras críticas y propuestas a nuestro  
correo

[info@canmaiol.net](mailto:info@canmaiol.net)



# REUNIONES Y ACTUACIONES

## RESUMEN OBRAS

- 11/11/05                      PRIMERA REUNION OBRAS  
Se celebra la primera reunión para la supervisión y la visita de las obras. Estas reuniones están constituidas por
- |                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Sr. Sauquet         | Arquitecto Municipal                  |
| Sr. Juan            | Encargado de la obra                  |
| Sr. Oscar           | Supervisor de la empresa constructora |
| Sr. Antonio Sánchez | Secretario de la AAVV Can Maiol       |
| Sr. Carlos Infante  | Tesorero de la AAVV Can Maiol         |
- 18/11/05                      Aprobado la retirada de los arboles de la calle Montsey  
25/11/05                      Propuesta de pasar la calzada de calle Montseny de 4.5 a 6 metros de ancho  
02/12/05                      Se aprueba el abandono de la alcantarilla de la calle Montsey y se pondrá un nuevo tubo a lo largo de toda la calle.  
06/12/05                      Se pide la retirada del cercado de Can Clos a su lugar reglamentario.  
16/12/05                      Aprobado el nuevo ancho de la calle Montsey.  
   Confirmación que los sumideros de aguas pluviales no serán sifónicos.  
19/12/05                      Nos confirman que el proyecto no contempla el cambio de todo el sistema de saneamiento. Se aprovecharan los desagües que estén en condiciones.  
23/12/05                      Petición del cambio de todo el alcantarillado, cambio de rigolas y cambio del tipo de vados.  
05/01/06                      Confirmación de que la ubicación de los contadores de corriente en la parte exterior de la valla es obligatoria y será por cuenta de propietario tanto el traslado, la instalación de la caja empotrada en la valla como la instalación eléctrica hasta el interior.  
13/01/06                      Petición del cambio de vado por otro de rampa más suave.  
20/01/06                      Retirada por parte de FecsaEndesa de los postes de tendido eléctrico de la Avd Minerva.  
03/02/06                      Ubicación de los PLC de electricidad en las fachadas.  
10/02/06                      Aprobación de los vados con inclinación mas suaves  
   Petición del acondicionamiento de la parcela 322 de aprovechamiento común con una solera de cemento para la ubicación de los contenedores de reciclaje y para un módulo de oficina para local social.  
15/02/06                      Inspección de las cloacas por medio de cámaras  
22/02/06                      Aprobación del cambio del alcantarillado de las calles Acacias, Bosc Maiol y Avd Minerva.

## 25/02/06                      CURSO TALLER DE DIAGNOSIS DE LAS ASOCIACIONES

Asistimos a un curso auspiciado por la regiduría de participación ciudadana e impartido por la fundación Pere Tarrés sobre la diagnosis del funcionamiento de la asociación analizando los puntos fuertes y débiles en la organización de la asociación y establecer las líneas de mejora para su funcionamiento.  
Asistieron las asociaciones dels Turons, de Can Puigoriol y del Pla de L'Alcina. El curso se alargo a lo largo de la mañana del sábado.  
Las conclusiones derivadas es la de establecer nuevas líneas de motivación con los asociados para dinamizar nuestra AAVV.  
Los fines de nuestra asociación pasan a ser reivindicativos, lúdicos y celadores de los equipamiento, mobiliario y zonas de uso común de nuestra urbanización, así como la relación con otras asociaciones y el ayuntamiento.

Reivindicativos hacia la administración para tener un frente común.

Lúdicos promoviendo actividades dentro y fuera de la urbanización. Para ello se llevará a cabo una entrevista personalizada con cada vecino para conocer mejor las inquietudes de nuestro barrio. También se pueden hacer cursos, talleres y debates para nuestros asociados.

Celador de los equipamiento, mobiliario y zonas de uso común. Estas zonas tendrán que ser supervisadas para evitar su deterioro y su uso abusivo o no permitido por personas ajenas a nuestra urbanización. Supervisión de las zonas verdes para el correcto funcionamiento del regadío y no esperar q que se deteriore el entorno.

Proyección hacia el exterior de nuestra AAVV entre las demás asociaciones y administraciones dando una imagen de competitividad.



Ajuntament de Palau-solità i Plegamans  
Regidoria de Participació Ciutadana

# CERTIFICAT D'ASSISTÈNCIA

L'Associació de Veïns de: **PROPIETARIS CAN MAIOL**

Ha participat en el curs "**Diagnosi de l'entitat**", organitzat per la Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, impartit per la *Fundació Pere Tarrés* el dia 25 de febrer de 2006. Per que consti als efectes oportuns.

**Teresa Padrós**  
Alcaldessa  
Palau-solità i Plegamans

**Àngels Marcuello**  
Regidora  
Participació Ciutadana


## 02/02/06 LOCAL SOCIAL

Hemos localizado un módulo-oficina de 8 \* 2.40 m para local social de nuestra AAVV. Se esta articulando su adquisición mediante las subvenciones dadas en los últimos años mas una extraordinaria solicitada al ayuntamiento y a la diputación.

La ubicación será en la finca 322 destinada a equipamiento situada en la esquina de la Avd Minerva y la nueva calle paralela a la Avd Catalunya lado izquierdo (sur).

## 26/02/06 OFRECIMIENTOS DE LOS SERVICIOS ELECTRICIDAD MASSO

Ajuntamos la carta que nos ha remitido Electricidad Masso en donde ofrecen sus servicios.



**ELECTRICITAT  
MASO S.L.**

**Botiga – Taller**

Avgda. Catalunya, 215  
08184 Palau-Solità i Plegamans  
Telèfon 93 864 82 54 – Fax 93 864 43 19



**Punt de Servei**

C/ Pintor Vayreda, 10  
08184 Palau-Solità i Plegamans  
Telèfon 93 864 58 72  
Fax 93 864 63 97  
E-mail: info@e-maso.com

**ELECTRICITAT • LAMPISTERIA • CALEFACCIÓ • AIRE CONDICION.  
ELECTRODOMÈSTICS • REGALS • LLISTES DE NOCES • PUNT I  
SERVEI ENDESA • DEPURADORES • ANTENES TV i SAT • TELEFON**

## Urbanització Can Maiol

Palau-solità i Plegamans, 10 de Febrer de 2006.

Com ja saben, s'estan urbanitzant varies zones de Palau-solità i Plegamans, això significa que es soterraran les línies elèctriques, telefòniques, per realitzar l'asfaltat dels carrers, i es modificaran tuberies d'aigua i gas.

Amb la present carta els hi volem oferir els serveis que tenim a la seva disposició, que poden ser del seu interes en aquest moment:

- Els desplaçaments de comptadors elèctrics i d'aigua, per situar-los a la valla.
- Reformar escomeses elèctriques i d'aigua segons la normativa vigent.
- I gestionar qualsevol cosa, referent als subministraments de llum, aigua, telèfon o gas (excluint les gestions directes de les companyies).

Per això quedem a la seva disposició per realitzar-li el pressupost i la tasca encomenada amb la màxima diligència possible.

\*També volem recordar tots els serveis oferts desde la nostra empresa que treballa, ja fa més de 25 anys a la nostra població, i que són tots els relacionats amb:

Electricitat • Lampisteria • Calefacció • Depuradores • Antenes • Telefonia •  
Punt de Servei Endesa • Alarmes • Aire Condicionat • etc.

Restant a la seva disposició, i donant-li les gràcies per l'atenció rebuda,

Electricitat Maso, S.L.

# ***INFORME DEL CURSO DE LAS***



## ***OBRAS HASTA EL 26/02/2006***



**ASOCIACION DE VECINOS Y PROPIETARIOS CAN MAIOL**  
AVD MINERVA 15 . CAN MAIOL . TEL 630515289  
08184 PALAU-SOLITA I PLEGAMANS (BARCELONA)

NIF G 62408422 CC CAIXA PENEDES 2081 0419 03 3300002350  
www.canmaiol.net email info@canmaiol.net



# INFORME OBRAS DE URBANIZACION CAN MAIOL

ACACIAS			
CAMI DE LA SERRA			
MINERVA			
AVD MONTSENY			
		PINYOL	

BOSC MAIOL				
PLAZA MAJOR				
PASAJE MINERVA				

### 11/11/05

Visita obra con el encargado Sr. Juan, el jefe de obras s.f. Oscar y el arquitecto Sr. Sauquet.  
 Revisión de las posibles nuevas acometidas y entradas de vehículos. Hay que entrar en el registro del ayuntamiento las peticiones.  
 Se realizan las siguientes peticiones

NOMBRE	PARCELA	SOLICITUD
LLUIS PEDRALS	PINYOL 2	ALCANTARILLADO
LLUIS PEDRALS	PINYOL 4-6	ALCANTARILLADO-ELECTRICIDAD-TELEFONO-VEHICULOS
ANA FERRER	MINERVA 15	ALCANTARILLADO-ELECTRICIDAD-TELEFONO-VEHICULOS
PEDRO BORDAS	ACACIAS 9	ALCANTARILLADO
JOSEP RIVALTA	CATALUNYA SN	ALCANTARILLADO-ELECTRICIDAD-TELEFONO-VEHICULOS
MATEO BARTOLOT	ACACIAS SN	ALCANTARILLADO-ELECTRICIDAD-TELEFONO-VEHICULOS
FCO BOTELLA	ACACIAS 14	ALCANTARILLADO-ELECTRICIDAD-TELEFONO-VEHICULOS



### 15/11/05

Entrada en el registro del Ayuntamiento de las peticiones detalladas en el párrafo anterior

### 16/11/05

En la instalación provisional efectuada por CASSA para el suministro de agua causo un gran escape entre las calles acacias y minerva, que estuvo saliendo agua desde la tarde el 16/11 a la mañana del 17/11.

### 17/11/05

Reunión con el Sr. Rivalta sobre la apropiación de los terrenos de zona verde. Llegamos a la conclusión de que dichos terrenos fueron cedidos obligatoriamente y gratuitamente en el año 1983, fecha del plan parcial, y fue adquirido por el Sr. Rivalta en el año 1987, por lo que dichos terrenos ya estaban afectados.  
 La compañía Cassa deja sin suministro de agua durante 24h al propietario Carmen y Luís Pedrals.

Debido a la mala señalización dejada por la compañía Cassa en una zanja, provocó un pequeño accidente al ceder el terreno ante el peso del vehículo. Fue avisada la policía municipal y se retiró el vehículo.

### **18/11/05**

Visita obra con el encargado Sr. Juan, el jefe de obras Sr. Oscar y el arquitecto Sr. Sauquet.

Observación y comentario sobre las catas del alcantarillado.

Comentario de pasar la calle Montseny a 6 m.

Se preguntó sobre las obras de derribo de las torres eléctricas de Minerva, ya que todavía no habían comenzado.

Respondió que esto era competencia de FECSA Endesa.

Se comenta sobre la retirada de los árboles de la calle Montseny, debido al mal estado en que se encuentran a lo que respondió que serán retirados por el ayuntamiento.

### **21/11/05**

Los señores Epifanio Catalán, Toni Codina y Jean Maryorie proponen que la calzada de Montseny pase a ser de 6 m, en contra de los 4.5m actuales, argumentando que no hay cabida para un automóvil aparcado y camión.

También proponen la pavimentación de la acera lado Can Clos, que actualmente está presupuestado con saulo.

Ambas propuestas se comentaron al Sr. Sauquet en la próxima reunión.

### **25/11/05**

Visita obra con el encargado Sr. Juan, el jefe de obras Sr. Oscar y el arquitecto Sr. Sauquet.

Revisión de

La calle paralela a la avd Catalunya y las fincas de los Sres. Pedrals y Rivalta.

La prolongación del pasaje que va desde la calle Pinyol a Montseny.

Del Cami de la Serra en sus nuevos lindes.

Propuesta de la ampliación de la calzada de Montseny al Sr. Sauquet, donde se aprobó las siguientes modificaciones

Ancho acera lado viviendas de 2.5m a 2m

Calzada vehículos de 4.5m a 6m

Ancho acera lado Can Clos de 1.5m de saulo a 0.5 m pavimentado.



### **02/12/05**

Visita obra con el encargado Sr. Juan, el jefe de obras Sr. Oscar y el arquitecto Sr. Sauquet.

Revisión del alcantarillado de la calle Montseny. Se habilitará el nuevo tubo para todos los vecinos de la calle, anulándose el antiguo.

Sobre el comentario de las alcantarillas de la calle, estas se unirán al desagüe directamente sin sifón, para evitar posibles embozos con tierra a largo plazo. En los cambios de presión (ósea, en verano) dichas alcantarillas despedirán olores.

Revisión de las propuestas de nuevos alcantarillados para las parcelas que actualmente no tienen este servicio. Entrevista con la Sra. Carmen Pedrals y Sr. Sauquet sobre el nuevo linde de la calle adosada a la carretera. Se conviene que la nueva calle será un metro mas pequeña, pasando a ser una calzada de 6 m, dando así 1 metro mas de amplitud a las fincas de los Sres. Pedrals y Rivalta.

Se apalabra que durante esta legislatura que el terreno mínimo para edificar pasara de 600 a 400 m2, pendiente de confirmar por el Sr. Valentí.

Se establece que la finca de la Sra. Pedrals tiene una superficie actual de 1890 m2, teniendo que indemnizar aproximadamente unos 100 m2.

Entrada en el registro del Ayuntamiento de la siguientes peticiones

NOMBRE	PARCELA	SOLICITUD
JOSE BEJAR	ACACIAS 4	VEHICULOS
CANDICO MORO	ACACIAS 5	ALCANTARILLADO-ELECTRICIDAD-TELEFONO

### 06/12/05

Reunión con los señores Epifanio Catalán, Toni Codina y Jean Maryorie para comunicarles las nuevas medidas del vial Montseny.

Solicitan que se conserve la acera de 2.5m y la calzada de 6m.

Respecto a la valla de Can Clos sugieren que se comente al ayuntamiento su desplazamiento a lo que se responde que ya se hablo del tema y el arquitecto Sr. Sauquet nos dijo que el coste seria muy elevado.

También se sugiere que se comente el tema de la valla con el abogado de la cámara.



**16/12/05**

Visita obra con el encargado Sr. Juan, el jefe de obras Sr. Oscar y el arquitecto Sr. Sauquet.

Intervino personalmente el Sr. Rivalta para dejar constancia de varios temas:

Se quejo de que las obras han eliminado la valla que tenia detrás de las naves en las parcelas 102/103 y que en su parcela 204 de la calle Montseny el sembrado ha sido arrasado por las maquinas que tenias que pasar para abrir el pasaje peatonal. Consultado con el encargado de la obra, la valla de las parcelas 102/103 estaba totalmente oxidada y era antigua y en cuanto el sembrado no le pareció que hubiera nada plantado.

El Sr. Sauquet le confirma que la nueva calle que pasa por delante de las fincas 102/103 será algo mas ancha al haberse cambiado a la alineación.

También le confirma que el alcantarillado de las fincas 102/103 será por la nueva calle, aunque conservara el actual desagüe por el pasaje de la plaza, mientras que la finca 101 lo seguirá haciendo por detrás, por el pasaje de la plaza.


Confirmación con el Sr. Sauquet de la forma definitiva de la avd Montseny que será

Ancho acera lado viviendas de 2.5m

Calzada vehículos de 6m

Ancho acera lado can Clos de 0.5 m pavimentado con cemento.

Los sumideros de las aguas pluviales no serán sifónicos, debido a que estos con el tiempo se llenan de tierra/arena y para proceder a su limpieza se han de romper ya que no se puede acceder a la zona donde esta la tierra.



Seguimos pendientes de que FECSA Endesa retire los postes de alta tensión de calle Minerva. Las brigadas municipales empezaran a partir del 7 de enero 2006 empezaran a colocar luces provisionales para el alumbrado publico.

Preguntado al Sr. Sauquet sobre las acometidas de electricidad, teléfono y agua se puntualizo lo siguiente.

La acometida eléctrica contratada a la empresa constructora consiste en un tubo corrugado que ira desde la caja de distribución puesta en la unión de dos fachadas hasta el punto debajo de la valla designado por el propietario sin poner los cables. Será por cuenta del propietario la contratación a un servició oficial el pasar los cables desde la caja de distribución hasta la caja de contadores si la hubiera o en su defecto la deberá contratarla así como la conexión.

La acometida de teléfono contratada a la empresa constructora consiste en un tubo corrugado que ira desde la caja de distribución situada debajo del bordillo de la acera a la altura de la unión de dos parcelas hasta el punto debajo de la valla designado por el propietario sin poner los cables. Será por cuenta del propietario la contratación con telefónica para pasar los cables desde la caja de distribución hasta la conexión de entrada en la vivienda.

Para las acometidas de agua no queda claro como serán acabadas ya que los tubos de hierro de la mayoría de las viviendas han de ser cambiados desde la entrada del contador hasta la conexión a la vía publica.





### **18/12/2005**

Visita por parte de Antonio Sánchez y Carlos Infante de la urbanización de Can Riera. En dicha urbanización observamos los siguientes acabados:

Las rigolas de la calle son de cemento, las cuales quedan estéticamente mal acabado

Los bordillos de los vados son demasiado inclinados, observando que la mayoría están marcados por los neumáticos y los bajos de los automóviles.

Las aceras acabadas en saulo están llenas de maleza.

### **19/12/2005**

Visita por parte de Antonio Sánchez y Carlos Infante al encargado de obras Sr. Oscar Bosch para aclarar ciertas dudas que tenemos:

A la pregunta de que si en el proyecto se contempla el cambio de todo el sistema de saneamiento de la urbanización, la respuesta es que no. Solo estaba presupuestado el cambio de las alcantarillas de la calle Acacias y Bosc Maiol. Una vez hechas las catas, hubo que cambiar el planteamiento inicial y aprovechar parte de las actuales alcantarillas y rehacer nuevo la tirada de calle Montseny, y poner nuevos tubos de desagües en la calle Minerva, calle Pinyol y pasaje de la plaza.

Le pregunte por la estanquidad de los tramos no cambiados a lo que respondió que si no hay humedades que suban a la superficie, así como deformaciones del terreno, hay que pensar que no existen fugas. También ayuda a fuerte inclinación de las calles, por lo que las tuberías están limpias.

Añade que el colector de la calle Montseny que pasa por debajo de la carretera deberá ser cambiada por otra de diámetro de 80 cm, ya que recoge el 70% de las aguas residuales y pluviales de Can Maiol.

A la pregunta de la concepción en general del sistema de saneamiento tal como se esta planteando, la respuesta es que tenemos un mas que aceptable sistema. También añade a hasta la fecha ya se ha doblado el gasto presupuestado para el saneamiento.

Respecto al tema de las rígelas y bordillos non confirma que los presupuestados son los mismos que los de la urbanización Can Riera.

### **23/12/2005**

Visita obra con el encargado Sr. Juan, el jefe de obras Sr. Oscar y el arquitecto Sr. Sauquet.

Se abordaron siguientes temas:

Conexión de alcantarilla y acometidas de electricidad y teléfono de las parcelas 200/02 y 322 pertenecientes al ayuntamiento y destinadas a servicios. De la primera se dejaron acometidas de electricidad y teléfono por la calle mas propicia y por la calle Pinyol en lo referente a desagües. Respecto a la segundo, se trata de una finca destinada a servicios de la comunidad, que serán la ubicación de los contenedores de reciclaje y un contenedor de basura orgánica, así como el local social de la asociación. Como se trata de un terreno en

pendiente, se hace hincapié en la necesidad de nivelarlo para dicho cometido. El desagüe se efectuara por la nueva calle paralela a la avd Catalunya y las toma de electricidad y teléfono por donde sea más factible.

El tema de las rigolas, apuntamos que si han de ser de cemento, preferíamos que no se pusieran. El Sr. Sauquet nos señalo que estas no pueden ser eliminadas. Entiende que las mismas de cemento son muy poco elegantes y se deja en el aire su cambio de cemento por baldosas blancas, proponiendo al Sr. Oscar que elabore un presupuesto.

Respecto al tema de los bordillos comentamos que los propuestos, que son idénticos a los de la urbanización Can Riera, son muy empinados ya que el ancho de la pendiente es de 20 cm. Proponemos que se cambien por otros de ancho de 30 cm o bien por baldosas inclinadas. Las baldosas en principio quedan descartadas por salirse de presupuesto. Respecto a bordillos con pendiente mas ancha, parece que hay problemas de encaje con el resto de la acera. Se conviene que el Sr. Oscar revise catálogos de fabricantes para mirar de encontrar una solución.

El tema de las cajas murales para los contadores de electricidad que se ubican en la vallas, así como el conexionado hasta la caja de distribución queda totalmente claro que es por cuenta del propietario. Insistido en que en la reunión de presentación se afirmo más de una vez que dicho material e instalación estaba incluido en el presupuesto, acordamos tener una reunión con el regidor Sr. Valentí para tratar dicho tema. También se encarga a esta AAVV un estudio de los propietarios que actualmente no tienen las instalaciones en el exterior.

Otro tema que nos comenta el Sr. Sauquet es el estudio de la posible combinación necesaria para que en próximas fechas aconsejemos la mejor opción de salidas y entradas de la urbanización, ya que el acceso por la calle Minerva será cortado, por lo que saliendo de la urbanización dirección Barcelona se deberá dar la vuelta a la altura del Caprabo

Entrada en el registro de Ayuntamiento de las siguientes peticiones

NOMBRE	PARCELA	SOLICITUD
AAVV	200/02	ALCANTARILLADO
AAVV	322	ALCANTARILLADO



### **02/01/2006**

El Sr. Rivalta se presenta en el domicilio del Sr. Antonio Sánchez reclamando el cambio de emplazamiento de la olivera que se encontraba en la zona verde antes de su propiedad. Se habla con el encargado de obras para su reubicación.

Se realiza por parte del Sr. Antonio Sánchez una inspección ocular de la ubicación de los contadores de electricidad para elaborar un informe.

### **05/01/2006**

Se realiza por parte de la constructora el transplante de la olivera del Sr. Rivalta.

### **09/01/2006**

Corte del suministro de agua debido a la rotura de la tubería por parte de la empresa constructora. El hecho ocurrió hacia media mañana estando resuelto a media tarde.

### 05/01/2006

Hablado con el Sr. José Miguel de la Higuera, secretario de urbanismo, le pedimos una entrevista con el regidor de urbanismo Sr. Valentí para tratar el tema de las acometidas de electricidad. Una vez detallado el problema que nos atañe, nos comento que no era necesaria la reunión, ya que este tema esta muy claro por parte del Ayuntamiento. La instalación de la caja exterior e instalación de los contadores en la valla de la finca es cargo de los propietarios, así como todas las acometidas de agua, teléfono y gas. No quedo claro si la conexión entre la caja de contadores de electricidad y la caja de acometida o PLC de la compañía (que se encuentra por lo general entre dos parcelas) esta presupuestado o será a cargo del propietario.

Visto este punto, quedo claro por parte de la administración el tema acometidas, remitiéndonos al arquitecto, Sr. Sauquet para delimitar actuaciones.

### 12/01/2006

Cierre del suministro de agua para la unión de la tubería de la calle Minerva, a la altura de Acacias, para la excavación de la zanja de cloacas.

### 13/01/2006

Visita obra con el encargado Sr. Juan, el jefe de obras Sr. Oscar y el arquitecto Sr. Sauquet.

Se esta realizando la retirada de los postes de teléfono de la calle Montseny desplazándolos hacia la acera para poder efectuar la pavimentación.


Las acometidas de agua de la calle Acacias, así como otras que están en medio de la acera (puestas de un pilón de obra), deberán ser retiradas a la rasante de la valla de la parcela en cuestión.

Se comento el tema de las acometidas eléctricas por enésima vez con el arquitecto, comentándole la respuesta del Sr. de la Higuera. Nos contesto que lo esta estudiando, y que por el momento no hay nada decidido. Se le dio un informe con las acometidas que actualmente están en las vallas y las que no para su estudio.


Preguntado sobre el desnivel de la parcela de la Sra. Carmen Perdrasl por el lado del nuevo vial paralelo a la carretera y que tiene un desnivel acusado (unos 2 metros) nos comento el Sr. Juan que la calzada apenas subirá unos 50 cm y que dicho desnivel será suavizado mediante una rampa en todo el perímetro de dicho vial a razón de dos metros de longitud por cada metro de altura.

También se hablo del tema de los vados de acceso de vehículos dando varias alternativas:


- a) El bordillo presupuestado es el T3 cuya rampa tiene una profundidad lineal de 20cm dando un ángulo muy acusado pero con una amplio afincamiento en el terreno siendo seguro ante los posibles agresiones por parte de los vehículos.



- b) El bordillo americano, más amplio de rampa, sobre unos 30 cm, pero mucho menos profundo. Con este modelo no habría división entre bordillo y vado ya que todas las piezas son iguales. Al tener poca profundidad para hundirlo en el terreno puede desprenderse de su ubicación con las llantas de los vehículos.



- c) Los vados serían con una rampa hecha con baldosas. Este sistema nos daría una amplísima rampa de ataque pero debido a que su coste es mayor, esta modificación sería con cargo adicional.




-----  
 Apostaron por hacer una prueba de la primera opción en la entrada de la fundación Clos para ver su aspecto final.



**20/01/2006**

Visita obra con el encargado Sr. Juan, el jefe de obras Sr. Oscar y el arquitecto Sr. Sauquet. Comentado al Sr. Sauquet el tema de las tierras lindantes con las parcelas del Sr. Rivalta, las cuales quedan a una gran altura y pueden ser susceptibles de corrimientos, no ha apuntado que se hará un pequeño muro de contención



Hoy se están retirando por parte de FecsaEndesa los postes del tendido eléctrico de la calle Minerva. Se ha ido ha ver la prueba de vado que se ha realizado en la entrada de la puerta de la valla de la fundación Clos. Vista la disposición del vado así como las pendientes de ataque no nos convence. Trataremos en la próxima reunión el cambio de las piezas por otras de pendiente más suave.



**24/01/2006**

La Sra. Jean Mayorete solicita que le tramitemos el cambio del desagüe que va desde la parte exterior de la valla hasta el colector ya que este se encuentra dañado. Se rellena la correspondiente solicitud y se entrega en el registro del ayuntamiento.

Parte de los vecinos de la calle Montseny se personan en el domicilio del secretario Antonio Sanchez para mostrar su disconformidad con las pendientes del vado piloto que se ha construido. Son del parecer de poner una rampa más suave.

Entrada en el registro de Ayuntamiento de las siguientes peticiones

NOMBRE	PARCELA	SOLICITUD
JEAN MAYORIE	200/02	CAMBIO TUBO ALCANTARILLADO EXTERIOR


**27/01/2006**

Reunión con el encargado Sr. Juan, el jefe de obras Sr. Oscar y el arquitecto Sr. Sauquet.


Puesto en conocimiento del arquitecto la poca popularidad de los vados presupuestados y que queremos unos vados más suaves, nos replica que los sistemas de vados con acera hundida o vados que sean más prolongados que los bordillos están fuera de normativa por la seguridad de los peatones.

Luego solo queda la opción entre el vado de 20cm de rampa o el de 30 cm. Con el primero hay que superar un desnivel de 11cm, mientras que con el segundo este desnivel pasa a ser de 15cm.

- d) El bordillo presupuestado es el T3 cuya rampa tiene una profundidad lineal de 20cm dando un ángulo muy acusado pero con una amplio afinamiento en el terreno siendo seguro ante los posibles agresiones por parte de los vehículos.



- e) El bordillo americano, más amplio de rampa, sobre unos 30 cm, pero mucho menos profundo. Con este modelo no habría división entre bordillo y vado ya que todas las piezas son iguales. Al tener poca profundidad para hundirlo en el terreno puede desprenderse de su ubicación con las llantas de los vehículos.



En vista de los datos, se decanta por el desnivel menos acusado.

Se le comenta el caso de Jean Mayorie para el tema del cambio del desagüe.

El tema de las acometidas va quedando claro que las mejoras o cambios en las vallas para el alojamiento de las nuevas acometidas serán por cuenta de los propietarios.

### **31/01/2006**

Se personan en casa del secretario, Sr. Antonio, varios copropietarios para expresar su disconformidad con el tipo de vado que esta presupuestado. Se les aconseja que se personaran en la próxima viernes en la reunión con el arquitecto municipal y expusieran sus quejas.

### **02/02/2006**

Reunión de Antonio Sánchez (AAVV), Sr. Juan (OBRAS) y un encargado de FecsaEndesa para el reconocimiento por toda la urbanización de la ubicación de las cajas de conexión que se han de poner cada dos parcelas para eliminación de los postes de alumbrado.

### **03/02/2006**

Reunión con el encargado Sr. Juan, el jefe de obras Sr. Oscar y el arquitecto Sr. Sauquet.

También se personaron voluntariamente varios propietarios para protestar por los vados presupuestados, que son excesivamente inclinados, los desagües, que no han sido cambiadas la tuberías de varias calles, y sobre la falta de transparencia en el presupuesto de las obras.

El Sr. Francisco Doblado hace hincapié el mal estado de las cloacas de la calle acacias y no han sido cambiadas, y en la falta de claridad des presupuesto.

Posteriormente junto con personal de FecsaEndesa se volvió ha hacer el recorrido por la urbanización para matizar definitivamente la situación torre por torre de los nichos de hormigón.



### 04/02/2006

Conversación entre el Sr. Antonio Sánchez (AAVV) y la copropietaria Olga Valenzuela del pasaje Minerva 6 para ubicar los contadores de electricidad (que es por cuenta del propietario) y la del nicho de la acometida eléctrica. También solicita una nueva conexión de desagüe, ya que su parcela puede ser segregada en dos.


### 07/02/2006

Entrada en el registro de Ayuntamiento de las siguientes peticiones

NOMBRE	PARCELA	SOLICITUD
OLGA VALENZUELA	301	ALCANTARILLADO

### 10/02/2006

Reunión con el encargado Sr. Juan, el jefe de obras Sr. Oscar y el arquitecto Sr. Sauquet. El arquitecto Sr. Sauquet da el visto bueno para poner los nuevos vados de mayor inclinación y también de mayor precio. Son parecidos al tipo americano pero con mayor calado de profundidad.



Se comento la necesidad de instalar un alumbrado provisional mientras se realizan las obras ya que han de retirar las farolas existentes. El Sr. Sauquet insta a la empresa constructora que se encargue de dicha labor.

Se solicita verbalmente al arquitecto que se acondicione la parcela 322 de aprovechamiento común con una solera de cemento para la próxima ubicación de contenedores de reciclaje y un modulo de oficina para la asociación. El Sr. Sauquet nos notifico que después de diversas investigaciones ha llegado a la conclusión de que la valla de la Fundación Clos no esta debidamente situada. Esta debe ser retirada. Nos afirmo que haría la petición a la fundación para su retirada.

Sobre las 18 horas se personan delante de la vivienda del Sr. Antonio Sánchez para dar la desaprobación del nuevo vado. No obstante y después de tres meses de conversaciones para su cambio y una vez conseguido, no hemos trasladado dicha protesta al ayuntamiento, por ser del todo inadecuada.

### 15/02/2006

Sobre las 10.30 horas de presento el vehiculo especial para la inspección óptica de las cloacas antiguas. Se inspeccionaron con una cámara los desagües de las calles Acacias en ambos lados, Bosc Maiol entre Minerva y Montseny y la Avd Minerva, dando como resultado:

Calle Acacias  
Totalmente obstruida ambos lados con grietas y roturas de tubería, pasando a nivel de calzada.

Calle Bosc Maiol

Tubería con grietas y roturas


Calle Minerva

Tubería con grietas y roturas, estando obstruida entre Bosc Maiol y Acacias con pozos sin encofrado.

**17/2/2006**

No asistió el Sr. Sauquet por motivos personales. Se realiza una inspección por la urbanización junto con el copropietario Sr. Francisco Doblado.

Por la noche se realizó otra visita nocturna debido a las quejas de los copropietarios por el deficiente alumbrado público de la urbanización, resultando una total falta de luz en las calles, siendo peligroso su tránsito. Hemos de recalcar que desde el mes de diciembre del 2005 se viene reclamando dicha deficiencia al consistorio.



**22/2/2006**


Reunión con el encargado Sr. Juan, el jefe de obras Sr. Oscar y el arquitecto Sr. Sauquet. También se une a la primera fase de la reunión el Sr. Francisco Doblado increpando al arquitecto Sr. Sauquet las deficiencias de los desagües y, según su opinión, la mala gestión llevada hasta ahora.

Una vez terminada la intervención del Sr. Doblado, comentamos con el Sr. Sauquet el mal estado en que se encuentran las cloacas de las calles Acacias, Minerva y Bosc Maiol y recordarle que llevamos 3 meses recordándole la imperiosa necesidad de cambiarlas.

Nos confirma el cambio de los siguientes tramos  
Calle Acacias en su totalidad  
Calle Bosc Maiol entre Minerva y Montseny

Avenida Minerva la totalidad del bajante de la margen izquierda.  
Esto retrasara la finalización de las obras, aunque este punto ya esta claro que las obras llevan bastante retraso debido a la falta de formalidad por parte de las empresas de suministros (Cassa, Telefónica, FecsaEndesa) y a la falta de agilidad en la decisión a la hora de efectuar cambios sobre el proyecto.

En cuanto a la desviación de este coste de alcantarillado el Sr. Sauquet no puede asegurar ni decidir si será repercutido sobre los propietarios. Lo único que nos ha dicho que en otras obras de urbanización el ayuntamiento, hasta la fecha, no ha repercutido dichos sobrecostes.





**ASOCIACION DE VECINOS Y PROPIETARIOS CAN MAIOL**  
AVD MINERVA 15 . CAN MAIOL . TEL 630515289  
08184 PALAU-SOLITA I PLEGAMANS (BARCELONA)

NIF G 62408422 CC CAIXA PENEDES 2081 0419 03 3300002350  
www.canmaiol.net email info@canmaiol.net



## **DELEGACIÓN DE VOTO**

SR/SRA
PROPIETARIO DE LA FINCA
DELEGA VOTO EN
PARA LA REUNION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2005
FIRMADO