

Passos: Introducció dades > Validació > **Confirmació**

Queixes, suggeriments i consultes

La seva sol·licitud s'ha rebut satisfactòriament.

Gràcies per utilitzar aquest servei.

Aquesta és la còpia de la seva sol·licitud.

Dades d'identificació de la persona sol·licitant

ID registre: E/001066-2014

Data i hora: 12/11/2014 18:30:28

Nom: Carles

Primer cognom: Infante

Segon cognom:

Raó Social del Sol·licitant: AAVV Can Maiol

Tipus de document: DNI / CIF

Núm. document: G62408422

Domicili: Plaça Major de Can Maoil sn, Bloc: Escala: Planta: Porta:

Província: Barcelona

Municipi: PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Codi postal: 08184

Telèfon de casa:

Telèfon mòbil: 630515289

Adreça electrònica: can_maiol@cimex-electronica.com

Dades d'identificació de la persona representant

Nom:

Primer cognom:

Segon cognom:

Raó Social del Representant:

Tipus de document:

Núm. document:

Domicili: , Bloc: Escala: Planta: Porta:

Província:

Municipi:

Codi postal:

Telèfon de casa:

Telèfon mòbil:

Adreça electrònica:

Dades relatives al servei

Tipus de petició: Suggestiment

Afecta a: Carrers

Descripció: La valla situada al final del pasaje minerva esta totalmente derruida. Supone un peligro para los niños ya que detrás de la mima se encuentra un terraplén pronunciado. Pedimos será restaurada en condiciones para que siga ejerciendo su función protectora.

Fitxers Adjunts:

- CAM00526.jpg
(Hash:)
- CAM00525.jpg
(Hash:)
- CAM00528.jpg
(Hash:)
- CAM00527.jpg
(Hash:)

Vull rebre informació relacionada amb aquesta sol·licitud

Vull rebre un SMS: No

Número de telèfon: 630515289

Vull rebre un correu electrònic: Sí

Adreça electrònica de comunicació: can_maiol@cimex-electronica.com

Vull rebre notificacions electròniques: No