

Instància genèrica

La seva sol·licitud s'ha rebut satisfactòriament.

Gràcies per utilitzar aquest servei

ID Registre: ENTRA-2021-4040

Data i hora: 08/03/2021 19:52:00

Autenticació i signatura fets amb VALId

Mecanisme d'autenticació: **Certificat digital**

Signada per: CARLOS INFANTE FELIU

Dades del Sol·licitant

Nom: **CARLOS INFANTE FELIU**

Raó social: **ASSOCIACIO DE PROPIETARIOS DE CAN MAIOL**

DNI / NIF: **37790655E**

Domicili: **Carrer Minerva, 13** Km.: Bloc: Escala: Pis: Porta: Nucli Municipal:

Municipi: **PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS (Barcelona)**

C.P.: **08184**

Telèfon fix:

Telèfon mòbil: **630515289**

Adreça electrònica: **can_maiol@cimex-electronica.com**

Dades del Representant

Nom:

Raó social:

Tipus de document:

Domicili: , Km.: Bloc: Escala: Pis: Porta: Nucli Municipal:

Municipi: ()

C.P.:

Telèfon fix:

Telèfon mòbil:

Adreça electrònica:

Dades de la Sol·licitud

Exposo: **Pel que fa a la caixa de connexió del carrer Montsey la tapa està trencada amb el cables a la vista. Ja el 08/30/2017 enviem el emtram 2.017-12.430 demanant la seva reparació. Tres anys després segueix igual amb el cables accessibles.**

Sol·licito: **Preguem sigui reparada la tapa per ocultar els cables**

Documents relacionats:

- **IMG_20210220_114923.jpg**

(Hash:069065070052050052065048059059063063073074058085032037086087086087082040042034090040036045090097100021096097016101099031)

- **IMG_20210220_114931.jpg**

(Hash:054051069053071069062074076059060057058060056083034084033034044047081045095094094047044039040097025021103029019101098028)

Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei

Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei

Per S.M.S.: **No**

Telèfon: **630515289**

Per e-mail: **Sí**

e-Mail: **can_maiol@cimex-electronica.com**

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquest tràmit: **Sí**