



Passos: Introducció dades > Validació > **Confirmació**

ENVIAT 11/11/2010

Queixes, suggeriments i consultes

La seva sol·licitud s'ha rebut satisfactòriament.

Gràcies per utilitzar aquest servei.

Aquesta és la còpia de la seva sol·licitud.

Dades d'identificació de la persona sol·licitant

ID registre: E/000989-2010

Data i hora:

Nom: AAVV I PROPIETARIS

Primer cognom: CAN MAIOL

Segon cognom:

Raó Social del Sol·licitant: AAVV I PROPIETARIS CAN MAIOL

Tipus de document: DNI / CIF

Núm. document: G62408422

Domicili: Plaça MAJOR CAN MAIOL SN, Bloc: Escala: Planta: Porta:

Província: Barcelona

Municipi: PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Codi postal: 08184

Telèfon de casa:

Telèfon mòbil: 630515289

Adreça electrònica: can_maiol@cimex-electronica.com

Dades d'identificació de la persona representant

Nom:

Primer cognom:

Segon cognom:

Raó Social del Representant:

Tipus de document:

Dades relatives al servei

Tipus de petició: Queixa

Afecta a: Carrers

Descripció: Pone en conocimiento, que la tapadera de hierro de la cloaca que se encuentra en mitad de la calle Acacias frente el número 15, está deformada debido al paso de camiones de gran tonelaje.

Fitxers Adjunts: 101105 E-TRAM TAPA CLOACA CALLE ACACIAS.pdf

Vull rebre informació relacionada amb aquesta sol·licitud

Vull rebre un SMS: Sí

Número de telèfon: 630515289

Vull rebre un correu electrònic: Sí

Adreça electrònica de comunicació: can_maiol@cimex-electronica.com

Vull rebre notificacions electròniques: No