

CARLOS INFANTE

De: Ajuntament Palau-solità i Plegamans [ajuntament@palauplegamans.cat]
Enviado el: viernes, 10 de diciembre de 2010 9:34
Para: can_maiol@cimex-electronica.com
Asunto: Actuació realitzada

Sr./Sra. AAVV I PROPIETARIS CAN MAIOL , li comuniquem que, amb data 10/12/2010 , s'ha realitzat una actuació sobre la seva sol·licitud del tràmit Queixes, suggeriments i consultes .

Actuació realitzada: Tramitada

Descripció de l'actuació realitzada:

Senyor,

En relació a la vostra sol·licitud, en primer lloc voldríem agrair el vostre comunicat i col·laboració en la millora de la gestió i el manteniment de la ciutat.

D'altra banda, un cop examinada la seva petició pels serveis tècnics municipals us informem que es va procedir a la seva reparació el dia 16 de Novembre de 2010.

Us demanem que continueu fent-nos arribar les vostres peticions o suggeriments, per tal que puguem valorar les millores que ens proposeu.

Atentament,

Departament d'Atenció Ciutadana

Dades d'identificació del tràmit:

Número de registre: E/000989-2010

Data i hora: 11/11/2010 01:16:12

Gràcies per utilitzar el nostre servei de tràmits en línia.

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Queixes, suggeriments i consultes

Nombre **AAVV I PROPIETARIS CAN MAIOL**
Núm. del documento **G62408422**
Telèfon de casa
(sol·licitant)
Direcció electrònica can_maiol@cimex-electronica.com
Data de realització **11/11/2010 01:16:12**
ID registre **E/000989-2010**
Raó Social del
Sol·licitant **AAVV I PROPIETARIS CAN MAIOL**
Tipo de documento
Domicilio (Tipus de

via)

Domicilio (Nom de la via) **MAJOR CAN MAIOL**

Domicilio (Número) **SN**

Provincia

Municipio

Código postal **08184**

Telèfon mòbil (sol·licitant) **630515289**

Tipo de petició

Afecta a

Descripción **Pone en conocimiento, que la tapadera de hierro de la cloaca que se encuentra en mitad de la calle Acacias frente el número 15, está deformada debido al paso de camiones de gran tonelaje.**

Vull rebre notificacions electròniques **No**