



Passos: Introducció dades > **Validació** > Confirmació

Queixes, suggeriments i consultes

Si us plau, comprovi que totes les dades són correctes.

Si tot és correcte envïi la sol·licitud, i esperi a rebre la nostra confirmació. En el cas que vulgui modificar alguna dada, cliqui en 'Modificar Dades'.

Dades d'identificació de la persona sol·licitant

Nom: Carlos

Primer cognom: Infante

Segon cognom:

Raó Social del Sol·licitant: AAVV CAN MAIOL

Tipus de document: DNI / CIF

Núm. document: G62408422

Domicili: Plaça Makor de Can Maiol sn, Bloc: Escala: Planta: Porta:

Província: Barcelona

Municipi: PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Codi postal: 08184

Telèfon de casa:

Telèfon mòbil: 630515289

Adreça electrònica: can_maiol@cimex-electronica.com

Dades d'identificació de la persona representant

Nom:

Primer cognom:

Segon cognom:

Raó Social del Representant:

Tipus de document:

Núm. document:

Domicili: , Bloc: Escala: Planta: Porta:

Província:

Municipi:

Codi postal:

Telèfon de casa:

Telèfon mòbil:

Adreça electrònica:

Dades relatives al servei

Tipus de petició: Suggestiment

Afecta a: Enllumenat públic

Descripció: Remitimos la siguiente parte de incidencia que hace referencia a la farola frente al número 16 de la calle Bosc Maiol esquina calle Minerva que tiene fallos intermitentes.

Fitxers Adjunts: Imagen0030.jpg; Imagen0031.jpg

Vull rebre informació relacionada amb aquesta sol·licitud

Vull rebre un SMS: Sí

Número de telèfon: 629099624

Vull rebre un correu electrònic: Sí

Adreça electrònica de comunicació: can_maiol@cimex-electronica.com

Vull rebre notificacions electròniques: No