



Passos: Introducció dades > **Validació** > Confirmació

Queixes, suggeriments i consultes

Si us plau, comprovi que totes les dades són correctes.

Si tot és correcte envii la sol·licitud, i esperi a rebre la nostra confirmació. En el cas que vulgui modificar alguna dada, cliqui en 'Modificar Dades'.

Dades d'identificació de la persona sol·licitant

Nom: CARLOS

Primer cognom: INFANTE

Segon cognom:

Raó Social del Sol·licitant: AAVV I PROPIETARIOS CAN MAIOL

Tipus de document: Passaport

Núm. document: G62408422

Domicili: Plaça MAJOR DE CAN MAIOL SN, Bloc: Escala: Planta: Porta:

Província: Barcelona

Municipi: PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Codi postal: 08184

Telèfon de casa:

Telèfon mòbil: 630515289

Adreça electrònica: can_maiol@cimex-electronica.com

Dades d'identificació de la persona representant

Nom:

Primer cognom:

Segon cognom:

Raó Social del Representant:

Tipus de document:

Núm. document:

Domicili: , Bloc: Escala: Planta: Porta:

Província:

Municipi:

Codi postal:

Telèfon de casa:

Telèfon mòbil:

Adreça electrònica:

Dades relatives al servei

Tipus de petició: Queixa

Afecta a: Altres

Descripció: El pasado 24 de agosto del 2010 enviamos un e-tram sobre le mal estado del armario seccionador de electricidad de la calle Cami de Serra en su extremo norte el cual tiene la tapa inferior rota dejando los cables eléctricos al descubierto.

http://84.111.40.170/index.php?option=com_content&view=article&id=21:100824-armario-seccionador-electrico-cami-de-la-serra&catid=8:2010&Itemid=19 A día de hoy sigue en las mismas condiciones sin haberse solucionado. Rogamos pase nota a Endesa para su reparación

Fitxers Adjunts: 100824 ARMARIO SECCIONADOR ELECTRICIDAD CAMI DE LA SERRA E-TRAM.pdf; Imagen0069.jpg; Imagen0071.jpg

Vull rebre informació relacionada amb aquesta sol·licitud

Vull rebre un SMS: No

Número de telèfon: 630515289

Vull rebre un correu electrònic: Sí

Adreça electrònica de comunicació: can_maiol@cimex-electronica.com

Vull rebre notificacions electròniques: No