



Passos: Introducció dades > **Validació** > Confirmació

Queixes, suggeriments i consultes

Si us plau, comprovi que totes les dades són correctes.

Si tot és correcte envii la sol·licitud, i esperi a rebre la nostra confirmació. En el cas que vulgui modificar alguna dada, cliqui en 'Modificar Dades'.

Dades d'identificació de la persona sol·licitant

Nom: CARLOS

Primer cognom: INFANTE

Segon cognom:

Raó Social del Sol·licitant: AAVV I PROPIETARIOS CAN MAIOL

Tipus de document: Passaport

Núm. document: G62408422

Domicili: varchar MAJOR DE CAN MAIOL SN, Bloc: Escala: Planta: Porta:

Província: Barcelona

Municipi: PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Codi postal: 08184

Telèfon de casa:

Telèfon mòbil: 630515289

Adreça electrònica: can_maiol@cimex-electronica.com

Dades d'identificació de la persona representant

Nom:

Primer cognom:

Segon cognom:

Raó Social del Representant:

Tipus de document:

Núm. document:

Domicili: , Bloc: Escala: Planta: Porta:

Província:

Municipi:

Codi postal:

Telèfon de casa:

Telèfon mòbil:

Adreça electrònica:

Dades relatives al servei

Tipus de petició: Queixa

Afecta a: Altres

Descripció: El pasado 24 de agosto del 2010 enviamos un e-tram sobre le mal estado del armario seccionador de electricidad del pasaje Minerva número 6 el cual tiene la tapa inferior rota dejando los cables eléctricos al descubierto. http://87.111.40.170/index.php?option=com_content&view=article&id=19:100824-2-armario-seccionador-electricidad-pje-minerva&catid=8:2010&Itemid=19 A día de hoy sigue en las mismas condiciones sin haberse solucionado. Rogamos pasen nota a Endesa para su reparación

Fitxers Adjunts: Imagen0055.jpg; Imagen0056.jpg; 100824 2 ARMARIO SECCIONADOR ELECTRICIDAD PASAJE MINERVA E-TRAM.pdf

Vull rebre informació relacionada amb aquesta sol·licitud

Vull rebre un SMS: No

Número de telèfon: 630515289

Vull rebre un correu electrònic: Sí

Adreça electrònica de comunicació: can_maiol@cimex-electronica.com

Vull rebre notifikacions electròniques: No