



Passos: Introducció dades > **Validació** > Confirmació

Queixes, suggeriments i consultes

Si us plau, comprovi que totes les dades són correctes.

Si tot és correcte envii la sol·licitud, i esperi a rebre la nostra confirmació. En el cas que vulgui modificar alguna dada, cliqui en 'Modificar Dades'.

Dades d'identificació de la persona sol·licitant

Nom: Carlos

Primer cognom: Infante

Segon cognom:

Raó Social del Sol·licitant: AAVV CAN MAIOL

Tipus de document: DNI / CIF

Núm. document: G62408422

Domicili: Plaça Major de Can Maiol SN, Bloc: Escala: Planta: Porta:

Província: Barcelona

Municipi: PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Codi postal: 08184

Telèfon de casa:

Telèfon mòbil: 630515289

Adreça electrònica: can_maiol@cimex-electronica.com

Dades d'identificació de la persona representant

Nom:

Primer cognom:

Segon cognom:

Raó Social del Representant:

Tipus de document:

Núm. document:

Domicili: , Bloc: Escala: Planta: Porta:

Província:

Municipi:

Codi postal:

Telèfon de casa:

Telèfon mòbil:

Adreça electrònica:

Dades relatives al servei

Tipus de petició: Queixa

Afecta a: Enllumenat públic

Descripció: Queremos reiterar que desde la finalización de las obras de urbanización de Can Maiol en el año 2007, tenemos tres cajas seccionadoras de corriente pertenecientes a la empresa suministradora "Endesa" cuyas tapas inferiores de cemento estan rotas, dejando a la vista los cables electricos, lo cual es un peligro potencial. Ya en el 2010 presentamos tres quejas al respecto dos del pasaje minerva <http://87.111.41.170/index.php/blog-can-maiol/8-2010/4-armario-seccionador-electricidad> <http://87.111.41.170/index.php/blog-can-maiol/8-2010/19-100824-2-armario-seccionador-electricidad-pje-minerva> una en el Cami de la Serra <http://87.111.41.170/index.php/blog-can-maiol/8-2010/21-100824-armario-seccionador-electrico-cami-de-la-serra> En el 2011 volvimos a reiterar esta deficiencia <http://87.111.41.170/index.php/blog-can-maiol/9-2011/53-caja-seccionadora-electrica-pje-minerva-5> <http://87.111.41.170/index.php/blog-can-maiol/9-2011/55-110829-caja-seccionadora-electrica-pje-minerva-6> <http://87.111.41.170/index.php/blog-can-maiol/9-2011/54-110829-caja-seccionadora-electrica-calle-cami-dela-serra-lado-norte> En las quejas del 2011, los servicios técnicos del ayuntamiento nos contestaron que habían pasado nota a la compañía Endesa, pero hasta la fecha no han habido progresos. Pedimos se articule algún mecanismo alternativo en vista de que nos cauces normales no dan resultado.

Fitxers Adjunts: Photo0109.jpg; Photo0108.jpg; Photo0107.jpg; Photo0106.jpg

Vull rebre informació relacionada amb aquesta sol·licitud

Vull rebre un SMS: No

Númer de telèfon: 630515289

Vull rebre un correu electrònic: Sí

Adreça electrònica de comunicació: can_maiol@cimex-electronica.com

Vull rebre notificacions electròniques: No