

Passos: Introducció dades > Validació > **Confirmació**

Queixes, suggeriments i consultes

La seva sol·licitud s'ha rebut satisfactòriament.

Gràcies per utilitzar aquest servei.

Aquesta és la còpia de la seva sol·licitud.

Dades d'identificació de la persona sol·licitant

ID registre: E/000921-2012

Data i hora: 28/12/2012 00:41:01

Nom: CARLOS

Primer cognom: INFANTE

Segon cognom:

Raó Social del Sol·licitant: AAVV CAN MAIOL

Tipus de document: DNI / CIF

Núm. document: G62408422

Domicili: Carrer MINERVA 13, Bloc: Escala: Planta: Porta:

Província: Barcelona

Municipi: PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Codi postal: 08184

Telèfon de casa:

Telèfon mòbil: 629099624

Adreça electrònica: can_maiol@cimex-electronica.com

Dades d'identificació de la persona representant

Nom:

Primer cognom:

Segon cognom:

Raó Social del Representant:

Tipus de document:

Núm. document:

Domicili: , Bloc: Escala: Planta: Porta:

Província:

Municipi:

Codi postal:

Telèfon de casa:

Telèfon mòbil:

Adreça electrònica:

Dades relatives al servei

Tipus de petició: Queixa

Afecta a: Carrers

Descripció: Remitimos la siguiente parte de incidencia que hace referencia al armario seccionador eléctrico sito junto calle Acacias num 21 con la calle Minerva. La tapa superior de cemento ha sido desprendida

Fitxers Adjunts:

Imagen0176.jpg

(Hash: 069059070066061052070061079056057058076077059037039037087085038087082040044047090090037088038020016019096017102031021105)

Imagen0175.jpg

(Hash: 056058049061048071049058060078058052058063055039033036039086044039037092040040046093095088091017020026018020019020100108)

Imagen0174.jpg

(Hash: 064067070054048064053048076059056061053079062035080039039085033038081032088034043036043040044021018102097016022098021026)

Vull rebre informació relacionada amb aquesta sol·licitud

Vull rebre un SMS: No

Número de telèfon: 629099624

Vull rebre un correu electrònic: Sí

Adreça electrònica de comunicació: can_maiol@cimex-electronica.com

Vull rebre notificacions electròniques: No